

СОГЛАСОВАНО

Председатель Межрегиональной общественной организации помощи инвалидам "ПРЕКРАСНЫЙ МИР"

Никитина Н.М.

2025 г



УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного учреждения Дом культуры «Свеча»

Винокуров И.Н.

2025 г



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№342 от «02» июня 2025 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры «Свеча»
- 1.2. Адрес объекта: 188670, Ленинградская область, Всеволожский район, посёлок Романовка дом 20
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажа: 13957 кв.м.;
 - наличие прилегающего земельного участка: нет;
- 1.4. Год постройки здания: 1964, последнего капитального ремонта:
- 1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта:

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Наименование организации: Муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры «Свеча»
- 1.7. Юридический адрес организации: 188670, Ленинградская область, Всеволожский район, посёлок Романовка дом 20
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация: Администрация Романовского сельского поселения
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 188670, Ленинградская область, Всеволожский район, посёлок Романовка, дом 18, кв.3-4
- 1.13. Телефон: 8(81370)60067, Электронная почта: sekretar@romanovka.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: ОКВЭД 90.04.3 Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества;
- 2.2. Виды оказываемых услуг: Культура и развлечения;
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте;
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории;
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность): 200 человек.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет;

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
Остановка общественного транспорта шоссе Дорога Жизни (Дом культуры)
Общественный наземный транспорт:
Автобус: №462, №601, №602, №602А, №607
Железнодорожный транспорт:
Станция: «Романовка» - 2,1 км.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние от остановки: шоссе Дорога Жизни (Дом культуры)
до объекта: 160 м; время движения (пешком): 5 мин
- 3.2.2. Перекрестки наличие – регулируемые
- 3.2.3. Информация на пути следования к объекту (наличие): визуальная
- 3.2.4. Перепады высот на пути пешеходного движения: да
- 3.2.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: нет

Необходимые организационные решения:

- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована).

- 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К,О,Г,У), ДУ (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ (О,Г,У), ДУ (К), ДУ (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ (О,Г,У), ДУ (К,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
4.1	Кабинетная форма обслуживания	ДЧ (О,Г,У), ВНД (К), ДУ (С)
4.2	Зальная форма обслуживания	ДЧ (О,Г,У), ДУ (К,С)
5	Санитарно-гигиеническое помещение	ДУ (О,Г,У), ВНД (К,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ (К,О,С,Г,У)

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - с нарушениями слуха, У - с нарушениями умственного развития) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -

доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ (К, О, С, Г, У) - доступно условно (указать категорию инвалидов); ВНД - временно недоступно (*)

(*) - состояние доступности указано в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

К - ВНД	О - ДЧ	С - ВНД	Г - ДУ	У - ДЧ
----------------	---------------	----------------	---------------	---------------

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные решения
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР

* - Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; организационные решения.

4.2. Период проведения работ _____ в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

К - ДЧ	О - ДП	С - ДЧ	Г - ДП	У - ДП
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

4.4. Для принятия решения требуется / не требуется (нужное подчеркнуть):

- 4.4.1. согласование на Комиссии: _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
- 4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников)
- 4.4.3. техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации
- 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)
- 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: в соответствии со ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», необходимо согласование мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг, если объект невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта.
(разработка Акта согласованных мер)

- 4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов Санкт-Петербурга» по адресу: <https://www.city4you.spb.ru>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте социальной инфраструктуры) к Паспорту доступности ОСИ №342 от 02 июня 2025 г.
2. Акта обследования ОСИ к Паспорту доступности ОСИ №342 от 02 июня 2025 г

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)

№342 от «02» июня 2025 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры «Свеча»
- 1.2. Адрес объекта: 188670, Ленинградская область, Всеволожский район, посёлок Романовка дом 20
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа: 13957 кв.м.:
- наличие прилегающего земельного участка: нет:
- 1.4. Год постройки здания: 1964, последнего капитального ремонта:
- 1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта:

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Наименование организации: Муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры «Свеча»
- 1.7. Юридический адрес организации: 188670, Ленинградская область, Всеволожский район, посёлок Романовка дом 20
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация Администрация Романовского сельского поселения
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 188670, Ленинградская область, Всеволожский район, посёлок Романовка, дом 18, кв.3-4
- 1.13. Телефон: 8(81370)60067, Электронная почта: sekretar@romanovka.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: ОКВЭД 90.04.3 Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества;
- 2.2. Виды оказываемых услуг: Культура и развлечения;
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте;
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории;
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность): 200 человек.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет;

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
Остановка общественного транспорта шоссе Дорога Жизни (Дом культуры)
Общественный наземный транспорт:
Автобус: №462, №601, №602, №602А, №607
Железнодорожный транспорт:
Станция: «Романовка» - 2,1 км.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние от остановки: шоссе Дорога Жизни (Дом культуры)
до объекта: 160 м; время движения (пешком): 5 мин
- 3.2.2. Перекрестки наличие – регулируемые
- 3.2.3. Информация на пути следования к объекту (наличие): визуальная
- 3.2.4. Перепады высот на пути пешеходного движения: да
- 3.2.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: нет

Необходимые организационные решения:

- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована).

- 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К,О,Г,У), ДУ (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ (О,Г,У), ДУ (К), ДУ (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ (О,Г,У), ДУ (К,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
4.1	Кабинетная форма обслуживания	ДЧ (О,Г,У), ВНД (К), ДУ (С)
4.2	Зальная форма обслуживания	ДЧ (О,Г,У), ДУ (К,С)
5	Санитарно-гигиеническое помещение	ДУ (О,Г,У), ВНД (К,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ (К,О,С,Г,У)

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - с нарушениями слуха, У - с нарушениями умственного развития) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -

доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ (К, О, С, Г, У) - доступно условно (указать категорию инвалидов); ВНД - временно недоступно (*)

(*) - состояние доступности указано в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

К - ВНД	О - ДЧ	С - ВНД	Г - ДУ	У - ДЧ
---------	--------	---------	--------	--------

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные решения
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР

* - Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; организационные решения.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

№342 от «02» июня 2025 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры «Свеча»
- 1.2. Адрес объекта: 188670, Ленинградская область, Всеволожский район, посёлок Романовка дом 20
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа: 13957 кв.м.:
- наличие прилегающего земельного участка: нет;
- 1.4. Год постройки здания: 1964, последнего капитального ремонта:
- 1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта:

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Наименование организации: Муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры «Свеча»
- 1.7. Юридический адрес организации: 188670, Ленинградская область, Всеволожский район, посёлок Романовка дом 20
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация: Администрация Романовского сельского поселения
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 188670, Ленинградская область, Всеволожский район, посёлок Романовка, дом 18, кв.3-4
- 1.13. Телефон: 8(81370)60067, Электронная почта: sekretar@romanovka.ru

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности: ОКВЭД 90.04.3 Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества;
- 2.2. Виды оказываемых услуг: Культура и развлечения;
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте;
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории;
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность): 200 человек.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет;

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
Остановка общественного транспорта шоссе Дорога Жизни (Дом культуры)
Общественный наземный транспорт:
Автобус: №462, №601, №602, №602А, №607
Железнодорожный транспорт:
Станция: «Романовка» - 2.1 км.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние от остановки: шоссе Дорога Жизни (Дом культуры)
до объекта: 160 м; время движения (пешком): 5 мин
- 3.2.2. Перекрестки наличие – регулируемые
- 3.2.3. Информация на пути следования к объекту (наличие): визуальная
- 3.2.4. Перепады высот на пути пешеходного движения: да
- 3.2.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: нет;

Необходимые организационные решения:

- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована).

- 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К,О,Г,У), ДУ (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ (О,Г,У), ДУ (К), ДУ (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ (О,Г,У), ДУ (К,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
4.1	Кабинетная форма обслуживания	ДЧ (О,Г,У), ВНД (К), ДУ (С)
4.2	Зальная форма обслуживания	ДЧ (О,Г,У), ДУ (К,С)
5	Санитарно-гигиеническое помещение	ДУ (О,Г,У), ВНД (К,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ (К,О,С,Г,У)

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - с нарушениями слуха, У - с нарушениями умственного развития) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ (К, О, С, Г, У) - доступно условно (указать категорию инвалидов); -ВНД - временно недоступно (*)

(*) - состояние доступности указано в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

К - ВНД	О - ДЧ	С - ВНД	Г - ДУ	У - ДЧ
---------	--------	---------	--------	--------

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные решения
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР

* - Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; организационные решения.

4.2. Период проведения работ _____ в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

К - ДЧ	О - ДП	С - ДЧ	Г - ДП	У - ДП
--------	--------	--------	--------	--------

4.4. Для принятия решения требуется / не требуется (нужное подчеркнуть):

- 4.4.1. согласование на Комиссии: _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
- 4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников)
- 4.4.3. техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации
- 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)
- 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: в соответствии со ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», необходимо согласование мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг, если объект невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта.
(разработка Акта согласованных мер)

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов Санкт-Петербурга» по адресу: <https://www.city4you.spb.ru>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

Приложение 1	Территории, прилегающей к объекту	на	2	л.
Приложение 2	Входа (входов) в здание	на	2	л.
Приложение 3	Путей движения в здании	на	4	л.
Приложение 4	Зоны целевого назначения объекта	на	5	л.
Приложение 5	Санитарно-гигиенического помещения	на	3	л.
Приложение 6	Системы информации (и связи) на объекте	на	2	л.
Приложение 7	Результаты фотофиксации на объекте (в электронном виде, 318 (файлов)	в	1	архиве

Состав членов комиссии

Председатель комиссии:

Директор муниципального
бюджетного учреждения
Дом Культуры «Свеча»
Должность

Винокуров И.Н.
Ф.И.О.


Подпись

Члены комиссии:

Заместитель директора
муниципального
бюджетного учреждения
Дом Культуры «Свеча»
по АХЧ
Должность

Мальцева Е.В.
Ф.И.О.


Подпись

Художественный руководитель
муниципального
бюджетного учреждения
Дом Культуры «Свеча»
Должность

Фаткина М.В.
Ф.И.О.


Подпись

Представитель Межрегиональной
общественной организации
помощи инвалидам
«Прекрасный Мир»
Должность

Никитин А.Г.
Ф.И.О.



Подпись

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участок)

Муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры «Свеча»

1188670, Ленинградская область, Всеволожский район, посёлок Романовка дом 20

1188670, Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Гомановка дом 20				Работы по адаптации объектов		Виды работ	Организа- ционные решения
№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания			
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов		
1.1	МАФ		 фото 13  фото 14	На территории в местах отдыха установлена скамья без подлокотников не отвечает потребностям инвалидов, не обеспечивает безопасность и удобство пользования.	К,О,С,Г,У	-Для МГН следует применять в зонах отдыха скамьями с опорой для спины и подлокотниками. Которые должны быть круглыми или овальными радиусом от 30 до 50 мм. Их верхняя поверхность должна располагаться на высоте от 0,20 до 0,23 м от поверхности сиденья, а передняя поверхность - на расстоянии от 0,05 до 0,10 м от передней поверхности сиденья. п.5.3.1, п.6.4.4 СП 59.13330.2020	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к объекту (участок)	ДП-И (К, О, Г, У), ДУ (С)		07-16	Организационные решения

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры «Свеча»

1188670, Ленинградская область, Всеволожский район, посёлок Романовка дом 20

1188670, Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Романовка дом 20							
№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание	Виды работ
2.1	Входная площадка Входные двери Тамбур		 фото 17  фото 83  фото 88	Завышен порог входной двери: -0,05м. Ширина створки дверного полотна внутренней двери тамбура в свету 0,80м. Завышен порог входной двери: -0,05м.	К,О,С,Г,У 		

2.2	Входная зона не мешающая основному потоку посетителей	фото 78 		Отсутствует место для собаки поводья	С	Организовать: допуск на объекты собаки-поводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н);	Организа ционные решения
-----	---	--	---	--------------------------------------	---	--	--------------------------------

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Входы в здание	ДЧ (О, Г, У), ДУ (К), ДУ (С)		09-17, 78-94	Текущий ремонт, организационные решения


* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.
 ** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью при входе в здание.

I. Результаты обследования:
3. Путь движения в здании

Муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры «Свеча»

1188670, Ленинградская область, Всеволожский район, посёлок Романовка дом 20

1188670, Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Гомановка дом 20									
Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов						
№ п/п	Наименование функционального планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание	Виды работ		
3.1	Внутренняя лестница в три марша с холла на второй этаж.		 фото 240	Перед ступенями отсутствует тактильная предупреждающая наземная информация. На краевой части ступеней отсутствует контрастная маркировка для инвалидов по зрению.	С	-Перед ступенями разместить предупреждающие наземные тактильно-контрастные п.6.2.3 СП 59.13330.2020 -На проступях краевых ступеней установить контрастную полосу общей шириной: 0,08 - 0,10 м., расстояние между краем полосы и краем проступи ступени 0,04 м. п.6.2.8 СП59.13330.2020 -Необходимо устанавливать ограждения с поручнями на высоте 0,90 м. и 0,70 м. п.6.2.11 СП.59.13330.2020 -Завершающие горизонтальные части поручня должны иметь травмобезопасное исполнение п.6.2.8 СП.59.13330.2020 -Оптимальным вариантом для охвата рукой являются поручни округлого сечения от 0,04 до 0,05 м. для детей 0,03 м. -Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 м. -Следует предусматривать завершающие части поручней травмобезопасными с плавным завершением в сторону стены п.5.1.13 СП.59.13330.2020 -Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по высоте подъема ступеней. -Рельефные предупредительные полосы об окончании перилл расположить на боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней. п.6.2.12. СП 59.13330.2020	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные решения, Индивидуальное решение с ТСР		
				Первый марш <u>лестницы</u> оборудован перилами с одной стороны. Отсутствуют завершающие горизонтальные части поручней		О,С,Г,У			
				<u>Второй и третий марши лестницы</u> оборудованы вдоль стен поручнями-отбойниками представляющими собой панель из ДСП шириной 19 см, Толщина 16 мм. на высоте: 1,23м. от уровня пола Отсутствуют завершающие горизонтальные части поручней		О,С,Г,У			
				На лестнице ступени имеют разную высоту - от 0,12 до 0,17 м.		О,С,Г,У			
			 фото 246	Отсутствуют тактильные информирующие обозначения на поверхности поручней при движении по лестнице.	С				
			 фото 252						

3.2	Межэтажный лестничный марш (являющийся эвакуационным)	 фото 292  фото 288  фото 293	На краевой части ступеней отсутствует контрастная маркировка для инвалидов по зрению. На лестнице ступени имеют разную высоту - от 0,09 до 0,14 м. Лестничный марш оборудован с внутренней стороны односторонним ограждением на высоте 0,95 м. Отсутствуют тактильные информирующие обозначения на поверхности поручней при движении по лестнице. На этажах межэтажного лестничного марша, отсутствуют тактильные контрастные пиктограммы этажность, выход на лестничный марш.	О,С,Г,У	-На проступях краевых ступеней установить противоскользящую контрастную полосу общей шириной: 0,08 - 0,10 м., расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - не более 0,04 м. -Все ступени должны быть одинаковыми по высоте подъема ступеней. -Вдоль обоех сторон лестницы необходимо устанавливать ограждения с поручнями на высоте 0,90 м, и 0,70 м. -Рельефные предупредительные полосы об окончании перил расположить на боковой, внешней, поверхности поручней. -Обозначить тактильными пиктограммами этажность для инвалидов, лестница п.6.5.1 СП 59.13330.2020	Капитальный ремонт, Текущий ремонт Организационные решения
3.3	Внутренний лестничный марш в Гардероб Спортзал	 фото 102	Перед ступенями отсутствует тактильная предупреждающая наземная информация. На краевой части ступеней отсутствует контрастная маркировка для инвалидов по зрению. На наружном лестничном марше отсутствуют двухуровневые опорные поручни на высоте 0,9 м, и 0,7 м.	С С О,С,Г,У	-Перед ступенями разместить предупредяющие наземные тактильно-контрастные п.6.2.3 СП 59.13330.2020 -На проступях краевых ступеней установить противоскользящую контрастную полосу общей шириной: 0,08 - 0,10 м., расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - 0,04 м. п.6.2.8 СП 59.13330.2020 -Вдоль обоех сторон лестницы необходимо устанавливать ограждения с поручнями на высоте 0,90 м, и 0,70 м. п.6.2.11 СП 59.13330.2020	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные решения
3.4	Внутренний лестничный марш в кабинет Директора	 фото 281	Перед ступенями отсутствует тактильная предупреждающая наземная информация. На краевой части ступеней размещена контрастная маркировка для инвалидов по зрению не по ГОСТу На лестнице ступени имеют разную высоту - от 0,15 до 0,17 м.	С С О,С,Г,У	-Перед ступенями разместить тактильно-контрастные п.6.2.3 СП 59.13330.2020 -На проступях ступеней установить контрастную полосу общей шириной: 0,08 - 0,10 м., расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - 0,04 м. п.6.2.8 СП 59.13330.2020 -Все ступени должны быть одинаковыми по высоте подъема ступеней. п.5.1.12 СП 59.13330.2020	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные решения

3.5	Мобильное, подъёмное устройство	 В качестве примера	Для доступа к помещениям отсутствуют технические средства доступа инвалидов на креслах-колясках, мобильное или подъёмное устройство.		-Для доступа к помещениям организации обеспечить мобильными средствами доступа инвалидов на креслах-колясках, мобильное подъёмное устройство, кресло-коляска в соответствии с п.6.2.8 СП 59.13330.2020	Индивидуальное решение с ТСП
3.6	Пути эвакуации	 фото 104	Эвакуация, согласно имеющемуся плану, производится со всех этажей. По - внутренней лестнице С первого этажа - через главный вход, эвакуационные выходы.	К,О,С,Г,У	- Обеспечить доступность выходов из здания для инвалидов в соответствии с требованиями п. 6.2.19, п.6.2.23, п.6.2.28 СП 59.13330.20120 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	Текущий ремонт Организационные решения
3.7	Эвакуационный выход из спортивного зала	 фото125  фото 122	Завышен порог входной двери на входную площадку: -0,04м.	К,О,С,Г,У	-Высота порога входной двери не должна превышать 0,014 м. п.6.2.4 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения
3.8	Выход из Зрительного зала	 фото 184  фото 186	Завышен порог входной двери на входную площадку: -0,04м. Завышен порог входной двери: -0,05м. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету 0,83м.		-Высота порога входной двери не должна превышать 0,014 м. п.6.2.4 СП 59.13330.2020 -Ширина створки должна быть 0,9 м. в соответствии с п.6.1.5 СП 59.13330.2020	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные решения

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Пути движения в здании	ДЧ (О,Г,У), ДУ (К,С)		15-17,204-239-318	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные, индивидуальное решение с ТСП

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью в здании.

И. Результаты обследования:



4. Зоны целевого назначения объекта

Муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры «Свеча»
1188670, Ленинградская область, Всеволожский район, посёлок Романовка дом 20

п/п		Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
					Содержание	Значимо для кат. инвалидов			
Вариант I – зона обслуживания инвалидов									
Первый этаж									
4.1	Фойе			 фото 92	На входном узле контроль, установлен турникет шириной в свету не менее 0,82 м	К,О,С,Г,У	-При наличии контроля на входе следует применять контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету не менее 0,95 м, приспособленные для пропуски инвалидов на креслах-колясках. Предусматривать боковой проход для обеспечения эвакуации инвалидов на креслах-колясках и других категорий МГН. п.6.1.9 СП 59.13330.2020		Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения
4.2	Гардероб			 фото 105	У входной двери в помещение Имеется завышение порога входной двери 0,09м. от уровня пола.	К,О,С,Г,У	-Высота порога входной двери не должна превышать 0,014 м. п.6.2.4 СП 59.13330.2020		Капитальный ремонт Текущий ремонт

4.3	Спортивный зал	 фото 112  фото 115  фото 118	На второй створке входных дверей в коридор помещения Спортзал размещена информационная тактильная табличка. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету 0,77м. Завышен порог входной двери: -0,06м. За входной дверью отсутствует ровная горизонтальная площадка Размещены ступени, имеющие разную высоту - от 0,08 до 0,14 м. На краевой части ступеней отсутствует контрастная маркировка для инвалидов по зрению	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У О,С,Г,У	-Информирующую тактильную табличку разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,20 до 1,60 п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Ширина створки должна быть 0,9 м. в соответствии с п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Высота порога входной двери не должна превышать 0,014 м. п.6.2.4 СП 59.13330.2020 -Глубина пространства кресла-коляски для маневрирования перед дверью при открывании от себя должна быть не менее 1,20 м, а при открывании к себе - не менее 1,50 м при ширине не менее 1,50 м. п.6.2.2 СП 59.13330.2020 -Ступени марша должны быть одинаковыми по высоте подъема ступеней. п.5.1.12 СП 59.13330.2020 -На проступах ступеней установить контрастную полосу общей шириной: 0,08 - 0,10 м. п.6.2.8 СП 59.13330.2020	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные решения
4.4	Помещения раздевалки, душевая, туалет. раздельные мужская, женская:	 фото 129  фото 131	Отсутствует пиктограмма доступности для инвалидов. Отсутствует световой маяк над входной дверью. У входной двери отсутствует задержка автоматического закрытия дверей продолжительностью 5 с. Выключатель расположен на высоте: 1,7м. от уровня пола. Ширина створки дверного полотна входной двери - 0,75м. Размещена скамья без подлокотника не отвечающая потребностям инвалидов, не обеспечивающая безопасность и удобство пользования. При выборе соответствующего оборудования следует учитывать возможность его использования различными категориями	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-Обозначить табличкой на высоте от 1,20 до 1,60 п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Доступная универсальная кабина должна быть оборудованы системой тревожной сигнализации п.6.3.6 СП 59.13330.2020 -Следует применить двери, с задержкой закрытия дверей продолжительностью не менее 5 с. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Высота должна находиться в пределах 0,85 - 1,10 м п. 8.1.7 СП 59.13330.2020 -Ширина створки должна быть 0,9 м. в соответствии с п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Принять параметры скамьи для МГН: - сиденье с наклоном в сторону спинки не более 5°; - высота поверхности сиденья от поверхности - от 0,42 до 0,48 м; -расстояние от спинки сиденья до поверхности сиденья - от 0,13 до 0,15 м; -высота спинки сиденья - от 0,16 до 0,21 м	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные решения

			инвалидов и МГН		Подлокотники скамьи для МГН должны быть круглыми или овальными радиусом от 30 до 50 мм. Поверхность расположить на высоте от 0,20 до 0,23 м от поверхности сиденья п.6.4.4 СП 59.13330.2020	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные решения
4.5	Душевое помещение	 фото 128	Ширина створки дверного полотна входной двери - 0,75м. У входной двери кабины отсутствует задержка автоматического закрывания дверей продолжительностью 5 с. <u>Отсутствует доступная душевая кабина для МГН</u> Имеющиеся душевые помещения не адаптированы для МГН	К ₂ О ₂ С ₂ Г ₂ У К ₂ О ₂ С ₂ Г ₂ У К ₂ О ₂ С ₂ Г ₂ У К ₂ О ₂ С ₂ Г ₂ У К ₂ О ₂ С ₂ Г ₂ У К ₂ О ₂ С ₂ Г ₂ У К ₂ О ₂ С ₂ Г ₂ У	-Ширина створки должна быть 0,9 м. в соответствии с п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Следует применять двери, с задержкой закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения следует предусматривать закрытые душевые кабины с нескользким полом и поддоном без порога с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной. п.6.3.5 СП 59.13330.2020 -Доступная душевая кабина для МГН должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона, ручным душем, настенными поручнями. п.6.3.5 СП 59.13330.2020 -Установить кнопку тревожной сигнализации со шнурком согласно п.6.3.6 СП 59.13330.2020 п.7.2.3.2 ГОСТ Р 51671-2020 <i>Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов.</i> п.6.3.9 СП 59.13330.2020 -Доступная душевая кабина для МГН должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, на высоте не более 0,48 м ручным душем, настенными поручнями. п.6.3.5 СП 59.13330.2020 -Установить крючок для костылей п.6.3.3 СП 59.13330.2020	
		 фото 132	Отсутствует кнопка экстренной помощи с тактильной пиктограммой.	К ₂ О ₂ С ₂ Г ₂ У		
		 фото 133	В душевой кабине для МГН отсутствует закрепленное на стене складное сиденье	К ₂ О ₂ С ₂ Г ₂ У		
		 фото 128	Отсутствует крючок для костылей, тростей.	К ₂ О ₂ С ₂ Г ₂ У		

4.6	Зрительный зал	 фото 146  фот 158  фото 153  фото 163	Ширина створки дверного полотна входной двери в свету 0,70м. Завышен порог входной двери: -0,025м. У доводчика на входной двери отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 с. Не оборудованы места для инвалидов. Отсутствует адаптированная зона для инвалидов. На лестнице сцены опорные поручни отсутствуют. Ступени имеют разную высоту - от 0,18 до 0,23 м. На краевой части ступеней отсутствует контрастная маркировка для инвалидов по зрению Отсутствуют технические мобильные подъёмные средства для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках на сцену	С К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У О,С,Г,У С К	-Ширина створки должна быть 0,9 м. в соответствии с п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Высота порога входной двери применить 0,014 мп.6.2.4 СП 59.13330.2020 -Применить дверной доводчик с продолжительностью закрывания менее 5 с. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Места для лиц с нарушением слуха размещать не более 3 м от источника звука располагать в зоне хорошей видимости сурдопереводчика п.8.1.10СП59.13330.2020 -Перед сценой, перед первым рядом с фиксированными местами отвести места для кресел-колясок, размещающиеся на ровном полу п.8.6.6 СП 59.13330.2020 -На лестнице установить опорные поручни п.5.1.13 СП 59.13330.2020 -Ступени должны иметь одинаковую высоту подъема п.5.1.12 СП.59 13330.2020 -На проступях ступеней установить контрастную полосу общей шириной:0,08 - 0,10 м. п.6.2.8 СП59.13330.2020 -Рассмотреть возможность доступа на сцену инвалидов на креслах-колясках. согласно п.8.6.1 п.8.6.7 СП 59.13330.2020	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные решения
Второй этаж	Кабинет Директора	 фото 282	На второй створке входных дверей в размещена информационная тактильная табличка Имеется завышение порога входной двери 0,35м. от уровня пола.	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-Информирующую тактильную табличку разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,20 до 1,60п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Высота порога входной двери не должна превышать 0,014 м. п.6.2.4 СП 59.13330.2020	Капитальный ремонт Текущий ремонт

4.8	Помещение Класс 30, Класс 31, Класс 41		У входных дверей в помещения отсутствуют информационные тактильные таблички. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету 0,70м.	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-Информирующую тактильную табличку разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,20 до 1,60п.б.5.9 СП 59.13330.2020 -Ширина створки должна быть 0,9 м. в соответствии с п.б.1.5 СП 59.13330.2020	Капитальный ремонт Текущий ремонт
-----	---	---	--	----------------------------	---	--

фото 261

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения объекта				
Кабинетная форма обслуживания	ДЧ (О,Г,У), ВНД (К), ДУ (С)		105-111,257-285,296-306,315-318	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения
Зальная форма обслуживания	ДЧ (О,Г,У), ДУ (К,С)		12-203, 307-311	

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.
 ** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; организационные решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью в здании.



5.3	Женское помещение. Вход в помещение с кабиной в общей уборной.	фото 237  фото 234  фото 218  фото 221 	Отсутствует световой маяк над входной дверью. Выключатель расположен на высоте: 1,5м. от уровня пола. Ширина створки дверного полотна входной двери - 0,75м. У входной двери отсутствует задержка автоматического закрывания дверей продолжительностью 5 с. Установлена раковина умывальника на высоте 0,9 от уровня пола. Отсутствует опорный поручень у раковины умывальника. Крючок для костылей, тростей не обозначен пиктограммой с соответствующим обозначением для инвалидов	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-Доступная универсальная кабина должна быть оборудованы системой тревожной сигнализации п.6.3.6 СП 59.13330.2020 -Высота должна находиться в пределах 0,85 - 1,10 м п. 8.1.7 СП 59.13330.2020 -Ширина створки должна быть 0,9 м. в соответствии с п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Следует применять двери, с задержкой закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Поверхность раковины должна находиться на высоте не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,50 м. п.8.1.7. СП 59.13330.2020 -Оборудовать раковину умывальника опорным поручнем. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,50 м. п.8.1.7 СП 59.13330.2020 -Обозначить пиктограммой доступности для инвалидов п.6.5.9 СП 59.13330.2020	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные решения
5.4	Кабина в общей уборной.	фото 222  фото 226 	Ширина створки дверного полотна входной двери - 0,75м. У входной двери отсутствует задержка автоматического закрывания дверей продолжительностью 5 с. Установлен унитаз на высоте 0,4м. от уровня пола. Расстояние между унитазом и стеной 0,2м. Унитаз оборудован односторонним	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-Ширина створки должна быть 0,9 м. в соответствии с п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Следует применять двери, с задержкой закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -В санитарно-бытовых помещениях, доступных для инвалидов, следует применять унитазы, имеющие высоту: 0,45-0,5 м п.6.3.3 СП 59.13330.2020 -В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски в соответствии с п.6.3.3. СП 59.13330.2020 -Применить стационарные (откидные)	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные решения

	 фото 230	 фото 225	 фото 231	стационарными парным откидным опорным поручнем на высоте 0,72м. от верхнего края поручня до уровня пола. Помещение имеет размеры: 1,3 x 0,95 м.	К, О, С, Г, У	парные поручни у унитаза: верхний на высоте от пола 0,75м. ГОСТ Р 51261-2022 - Универсальная кабина должна иметь размеры: - с центральным расположением унитаза 2,20 x 2,25 п.6.3.7 СП 59.13330.2020
--	---	---	---	---	----------------------	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиеническое помещение	ДУ (О, Г, У), ВНД (К, С)		204-239	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью в зонах целевого назначения.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к Паспорту доступности ОСИ

I. Результаты обследования:
6. Системы информации и связи (во всех зонах)
Муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры «Свеча»

№ п/п		Наименование функционально - планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
					Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание	Виды работ
6.1 Визуальные средства								
6.1.1		Входной узел.			Отсутствует система радиоприемления и звукового ориентирования	К,О,С,Г,У	-На входном узле установить систему радиоприемления и звукового ориентирования (ГОСТ Р 59431-2021) п. 5.1.3, п. 6.5.3, СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения
					фото 08			
6.2 Тактильные средства								
6.2.1	Межэтажный лестничный марш (являющийся эвакуационным)				На краевой части ступеней отсутствует контрастная маркировка для инвалидов по зрению. На этажах межэтажного лестничного марша, отсутствуют тактильные контрастные пиктограммы этажность, выход на лестничный марш.	С	-На проступях краевых ступеней установить противоскользящую контрастную полосу общей шириной: 0,08 - 0,10 м., расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - 0,04 м. п.6.2.8 СП59.13330.2020 -Обозначить тактильными пиктограммами этажность для инвалидов, лестница п.6.5.1 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения
					фото 292			
6.2.2	Внутренняя лестница в три марша с холла на второй этаж.				Перед ступенями отсутствует тактильная предупреждающая наземная информация. На краевой части ступеней отсутствует контрастная маркировка для инвалидов по зрению.	С	-Разместить тактильно-контрастные указатели, выполняющие предупредительную функцию перед ступенями лестничного марша ГОСТ Р 52875-2018 -На проступях краевых ступеней установить противоскользящую контрастную полосу общей шириной: 0,08 - 0,10 м., расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - 0,04 м. п.6.2.8 СП59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения
					фото 240			

6.2.3	Внутренний лестничный марш в Гардероб Спортзал	 фото 102	Перед ступенями отсутствует тактильная предупреждающая наземная информация. На краевой части ступеней отсутствует контрастная маркировка для инвалидов по зрению.	С	-Перед ступенями разместить предупреждающие наземные тактильно-контрастные п.6.2.3СП 59.13330.2020 -На проступях краевых ступеней установить противоскользящую контрастную полосу общей шириной: 0,08 - 0,10 м., расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - 0,04 м. п.6.2.8 СП59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения
6.2.4	Внутренний лестничный марш в кабинетах Директора	 фото 281	Перед ступенями отсутствует тактильная предупреждающая наземная информация. На краевой части ступеней размещена контрастная маркировка для инвалидов по зрению не по ГОСТу	С С	-Перед ступенями разместить тактильно-контрастные п.6.2.3СП 59.13330.2020 -На проступях ступеней установить контрастную полосу общей шириной: 0,08 - 0,10 м., расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - 0,04 м. п.6.2.8 СП59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Система информации и связи (во всех зонах)	ДЧ (К,О,С,Г,У)		07-318	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП организационные решения

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.
 ** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний информационной поддержка на объекте обеспечивается с помощью сотрудников ответственных за встречу и сопровождение МГН.

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры «Свеча» МБУ ДК «Свеча»		ОГРН 1034700566515
(полное и сокращенное наименование организации)		
Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)		
ОКВЭД-90.04.3 Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества		ОКВЭД основной
Форма собственности	Государственная	ОКФС 13
(указывается форма собственности по ОКФС)		
Организационно-правовая форма	Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации	ОКОПФ 75203
(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)		
Должность, Ф.И.О. руководителя организации	Директор	Винокуров Игорь Николаевич
Телефон, факс руководителя организации	Телефон: +7(921) 942-17-68	
E-mail организации	vinokurova_e_v@mail.ru	
Юридический адрес организации	188670	Ленинградская область, Всеволожский район, посёлок Романовка дом 20
	(индекс)	(почтовый адрес)
Фактический адрес организации	188670	Ленинградская область, Всеволожский район, посёлок Романовка дом 20
Наименование владельца объекта, в котором находится организация		ОГРН 1064703001054
Администрация Романовского сельского поселения		
(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)		
Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация		188670
Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Романовка д.18 кв.3-4		
(почтовый адрес)		
Телефон, факс, E-mail владельца объекта, в котором находится организация		
E-mail: sekretar@romanovka.ru		
Наименование вышестоящей организации	Администрация Романовского сельского поселения	ОГРН 1064703001054
(указывается организационно-правовая форма и название организации)		
Юридический адрес вышестоящей организации	188670	Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Романовка, дом 18, кв.3-4
	(индекс)	(почтовый адрес)
Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации		Глава администрации
Беляков Сергей Владимирович		
Телефон, факс вышестоящей организации	8(81370)60067	http://www.vsevreg.ru
E-mail вышестоящей организации	sekretar@romanovka.ru	

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (указывается ОСИ части I титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, , или № подъезда / лестницы жилого дома)	Муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры «Свеча»		
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	188670, Ленинградская область, Всеволожский район, посёлок Романовка дом 20		
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв. м.)	2 этажа, 1395,0		
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	1-2 этажи		
Кадастровый номер объекта			
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.	Все		
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.	К, О, С, Г, У		
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	нет		

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте			Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте			Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте			Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта				Примечание
		3	4	5	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Подходы к объекту, пути движения															
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)															
Администрация Романовского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области															
1.1	Пути пешеходного движения														
		1	0	0	0				м		не менее 1,2		п.5.1.7		
		0	0	0	0				наличие				п.5.1.2		
		0	0	0	0				‰		не более 50 (1:20)		п.5.1.8		

		0	0	0	0	То же около здания или в затененных местах, «К»	%		не более 80 (1:12,5) на протяжении не более 50 м	п.5.1.7	
		0	0	0	0	Поперечный уклон пешеходных путей, «К»	%		5-20 (1:200-1:50)	п.5.1.7	
		0	0	0	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м		не более 0,015	п.5.1.8	
		0	0	0	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие			п.5.1.11	
		0	0	0	0	Толщина швов между бетонными плитами покрытия, «К», «О», «С»	м		не более 0,01	п.5.1.11	
		0	0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,3 до 2,1 м, высотой, «С»	м		не более 0,3	п.5.3.2	
		0	0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,3 до 2,1 м, высотой, «С»	м		не более 0,3		
		0	1	1	1	Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.1.3	
		0	1	1	1	Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.1.4	
		0	1	1	1	Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте, «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.1.1	
		0	1	1	1	Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С»	м	-	0,8-0,9	п.5.1.10, ГОСТ Р 52875-2018	
		1	1	1	1	Высота бордюров по краям пешеходных путей, «К», «О», «С»	м	0,03	не менее 0,05	п.5.1.9	
		0	1	1	1	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадей, примыкающих к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»	м		не более 0,015	п.5.1.9	
1.2	Лестницы на подходах к объекту	0	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м		0,35-0,4	п.5.1.12	

1.3	Пандусы стационарные	0	0	0	0	Уклон пандуса, «К»	%		не более 80,0 (1:12,5)	п.5.1.14
1.4	Подъемные платформы	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м		не менее 1,6	п.6.2.17
2. Входной узел										
Главный вход.										
2.1	Входная площадка	1	0	0	0	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.6.1.4 СП 59.13330.2020
		1	0	0	0	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.3.14 СНиП 35-101-2001
		1	0	0	0	Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.6.1.4
		1	0	0	0	Поперечный уклон, «К»	%	1	1-2	
		1	0	0	0	Поверхность покрытия твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		
		0	0	0	0	Высота площадки без пандуса	м		не более 0,015	п.6.1.2
		0	0	0	0	Ширина входной площадки при новом строительстве, «К»	м		не менее 1,60	п.6.1.4
		0	0	0	0	Глубина входной площадки при новом строительстве «К»	м		не менее 2,20	п.6.1.4
		1	0	0	0	Ширина входной площадки при реконструкции в рамках разумного приспособления «К»	м	1,4	не менее 1,40	п.6.1.4
		1	0	0	0	Глубина входной площадки при реконструкции в рамках разумного приспособления «К»	м	1,8	не менее 1,80	п.6.1.4
		0	0	0	0	Ширина входной площадки при применении раздвижных автоматических дверей «К»	м		не менее 1,90	п.6.1.4
		0	0	0	0	Глубина входной площадки при применении раздвижных автоматических дверей «К»	м		не менее 1,20	п.6.1.4
		0	0	0	0	Ширина входной площадки с пандусом «К»	м		не менее 2,20	п.6.1.4
		0	0	0	0	Глубина входной площадки с пандусом «К»	м		не менее 2,20	
		1	0	0	0	Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С»	наличие	да		п.6.5.1
2.2	Входной тамбур	1	0	0	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,45м «К»	м	1,6	не менее 1,6	п.6.1.8
		0	0	0	0	Дренажные и водосборные решетки в одном уровне с поверхностью пола, ширина просветов их ячеек не более 0,013 м, длина не более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не более 0,018 м, «К», «О», «С»	м			п.6.1.8 СП 59.13330.2020
	Входные двери	1	1	1	1	Высота элемента порога «К», «С»		0,05		
						Ширина одной створки (дверного полотна)	м	0,9	0,9	п.6.1.5

[illegible]

					строка» (либо эквивалент данного оборудования), «Г»	наличие				
				1	0	0	да			п.6.5.12
2.4	Пандусы инвентарные		0	0	0	0	м	не менее 0,8		п.6.2.9
2.5	Подъемные платформы		0	0	0	0	м	не менее 1,6		п.6.2.17
3. Пути движения внутри здания										
3.1	Коридоры, переходы в другие здания		0	1	1	1	м	0,3		п.6.2.3 ГОСТ Р 52875-2018
			0	1	1	1	м	0,3		
			0	1	1	1	м	0,3		
			1	0	0	0	м	не менее 1,5		
			1	0	0	0	м	не менее 2,0		п.6.2.2
			1	0	0	0	м	не менее 0,9		
			1	0	0	0	м	не менее 1,4		п.6.2.2
			1	0	0	0	м	не менее 1,2		п.6.2.2
			1	0	0	0	м	наличие		п.6.2.6
			0	0	0	0	м	наличие		
			0	0	0	0	м	не более 0,013		п.6.2.7
3.2	Дверные и открытые просумы в стенах,		1	1	1	1	м	0,08-0,9		п.6.2.4

	выходах из помещений и коридоров	1	1	1	1	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,025-0,05	не более 0,014	п.6.2.4
		1	0	0	0	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	да		п.6.4.1
3.3	Межэтажная лестница	1	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,3	0,28 - 0,35	п.6.2.8
		1	1	1	1	Высота ступеней «О», «С»	м	0,09-0,14	0,13 - 0,17	
	частично	1	1	1	1	Нанесение на проступи краевых ступеней противоскользящих полос, контрастных относительно поверхности ступени, шириной 0,08-0,1 м «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.6.2.8
		1	0	0	0	Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.6.2.8
		1	0	0	0	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другим устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги высотой не менее 0,02 м «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.6.2.8
	Одностороннее с внутренней стороны	1	1	1	1	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,95	0,87-0,93	п.6.2.11 п.6.2.8
	На верхнем участке лестницы	1	1	1	1	Завершающая горизонтальная часть поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м		-0,33	п.6.2.11 п.5.1.13 п.6.2.8
	Не по ГОСТу	1	1	1	1	Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.6.2.11
	Перила	1	1	1	1	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м		0,03-0,05	п.6.2.12
		0	0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м		не менее 0,045	
		0	0	0	0	Поверхность стены вдоль поручня гладкая, «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п.6.2.12.
		0	0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие			п.6.2.8
		1	0	0	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,35	не менее 1,35	СП 118.13330.2012 п.6.9
		0	0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м		не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1
		0	0	0	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие			п.6.2.8 СП 59.13330.2020

		0	1	1	1	Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней (за исключением стационаров) «С»	наличие	нет		п.6.2.12
3.4	Внутренняя лестница в три марша с холла на второй этаж.	1	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О» «С»	м	0,3	0,28 - 0,35	п.6.2.8
		1	1	1	1	Высота ступеней «О», «С»	м	0,12-0,17	0,13 - 0,17	
		0	1	1	1	Нанесение на проступи краевых ступеней противоскользящих полос, контрастных относительно поверхности ступени, шириной 0,08-0,1 м «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.6.2.8
		1	0	0	0	Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.6.2.8
		1	1	1	1	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другим устройствам для предотвращения соскальзывания трости или ноги высотой не менее 0,02 м «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.6.2.8
	Односторонний поручень	1	1	1	1	Ограждение с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,95	0,87-0,93	п.6.2.11 п.6.2.8 п.6.2.11 п.5.1.13 п.6.2.8
		0	1	1	1	Завершающая горизонтальная часть поручня длиной марша лестницы «О», «С»	м		0,27-0,33	
		0	1	1	1	Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п.6.2.11
	Плоский	1	1	1	1	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м		0,03-0,05	п.6.2.12
		0	0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м		не менее 0,045	п.6.2.12.
		1	0	0	0	Поверхность стены вдоль поручня гладкая, «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		
		0	0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие			п.6.2.8
		1	0	0	0	Ширина марша лестницы при отсутствии лифтов, «О»	м	1,35	не менее 1,35	СП 118.13330.2012 п.6.9
		0	0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м		не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1
		0	0	0	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие			п.6.2.8 СП 59.13330.2020
		0	1	1	1	Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней (за исключением стационаров) «С»	наличие	нет		п.6.2.12
		0	0	0	0	Указатели направления пути к ближайшему	наличие			п.6.5.1

[illegible]

		0	0	0	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН лифту и другим подъемным устройствам (в случае недоступности для МГН лифта и других подъемных устройств) «К», «О», «С»	наличие			п.6.5.1
3.6	Пути эвакуации	0	1	1	1	Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны иметь одну или несколько противоскользящих полос общей шириной 0,08-0,1 м, окрашенные в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола. «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п.6.2.8
		0	1	1	1	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п.6.2.29
		1	0	0	0	Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.6.5.5
		1	0	0	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу. «К», «О», «С», «У»	наличие	да		п.6.5.1

4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов

В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетироваться по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5, 7 Анкеты.

	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
4.1.	Помещения, места обслуживания МГН в общественных зданиях									
4.1.1	Зона (зоны) обслуживания посетителей					Количество мест для инвалидов «К», «О», «С», «Г», «У»	%	5, но не менее одного места		п.8.1.4
		1	0	0	0	Визуальная информация о местах получения услуги «К», «О», «Г», «У»	наличие	да		п.6.5.4
		1	0	0	0	Расположение визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, «С», «У», «К», «О», «Г»	соответствие	1,31		
		1	0	0	0	Высота расположения визуальной информации, «С», «У», «К», «О», «Г»	м	1,5	1,5-4,5	

		1	0	0	0	Тактильная информация (информирующая тактильная табличка) о местах получения услуги, расположенная рядом с дверью со стороны верхней ручки на высоте от 1,2 м до 1,6 м от уровня пола (расстояние от края таблички до края дверного проема 0,1 м), «С»	соответствие	да	п.6.5.9	
4.1.2	Помещения для приема посетителей	0	0	0	0	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»:				
		1	0	0	0	на одно рабочее место	кв. м	12,0	п.8.1.11 п.8.7.3	
		1	0	0	0	на два рабочих места	кв. м	18,0	п.8.1.11	
		1	0	0	0	Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	0,85	п.8.1.7	
		1	0	0	0	Ширина рабочего фронта стола у места получения услуги, «К»	м	1,0	п.8.1.7	
		1	0	0	0	Ширина и высота проема для ног, «К»	м	0,75	п.8.1.7	
		1	0	0	0	Глубина проема для ног «К»	м	0,5	п.8.1.7	
4.2. Оборудование мест обслуживания МГН										
4.2.1	Помещения	0	0	0	0	Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресла-коляски)	кв. м.	не менее 4,5	п.8.5.12	
		0	0	0	0	Обозначение символом доступности для МГН доступных мест «К», «О», «С»	наличие символа		п.6.5.1	
4.3. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений. Для инвалидов рекомендуется делать доступными помещения зрительского комплекса: вестибюль, гардероб, санузел, фойе, буфеты, коридоры и кулуары перед зрительным залом										
4.3.1	Подъемная платформа с вертикальным перемещением	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	не менее 1,6	п.6.2.17	
4.4. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях и помещениях учебно-воспитательного назначения										
4.4.1	Читальные залы библиотек	1	0	0	0	Количество мест в читальных залах библиотек неспециализированных общеобразовательных учреждений, от общего количества мест К», «О», «С», «Г», «У»	%	5	п.8.1.4	
4.4.2	Учебные помещения общеобразовательных учреждений	0	0	0	0	Световой сигнализатор школьного звонка и сигнала об эвакуации, «Г»	наличие		п.8.2.5	

		0	0	0	0	Обозначение символом доступности для МГН «К», «О», «С», «Г»	наличие			п. 6.5.1
4.5. Расположение внутреннего оборудования и устройств в помещениях										
4.5.1	Помещения	1	0	0	0	Расположение приборов для открывания и закрывания дверей, горизонтальных поручней, ручек, кранов, кнопок различных аппаратов, отверстия питьевых, торговых и билетных автоматов, отверстия для чип-карт, терминалы, рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН на высоте, «К», «О», «С»	м	0,85	0,85-1,1	п. 6.4.2
		1	0	0	0	То же на расстоянии от боковой стены, «К», «О», «С»	м	0,6	не менее 0,6	п. 6.4.2
		1	0	0	0	Высота расположения выключателей и розеток, «К», «О», «С»	м	0,4	0,4-0,8	
5. Санитарно-гигиенические помещения										
(п. 5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)										
Входной узел Общего помещения.										
Входная площадка										
5.1	Пандус стационарный	1	1	1	1	Уклон пандуса «К»	%	7,68°	не более 80,0 (1:12,5)	п. 5.1.14
						Уклон пандуса при ограниченном участке застройки или при наличии подземных коммуникаций перед входом «К»	%		не более 100,0 (1:10)	п. 5.1.14
		1	1	1	1	Ширина марша пандуса на путях движения «К»	м	0,88	Не менее 1,5	п. 6.1.2
						Расстояние между поручнями пандуса на общих путях движения «К»	м		По ширине пандуса	п. 6.1.2
		1	1	1	1	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»	м	1,6	Не менее 1,5	п. 6.1.2
		1	1	1	1	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»	м	1,6	Не менее 1,5	п. 6.1.2
		0	0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м		0,9	п. 6.2.11
		0	0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м		0,7	п. 6.2.11
		0	0	0	0	Завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша наклонной части пандуса «О», «К», «С»	м		0,3	п. 6.2.11
		0	0	0	0	Расстояние между поручнями пандуса с односторонним движением «К»	м		0,9-1,0	п. 6.2.11
		1	0	0	0	Поверхность покрытий пандуса нескользкая, «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 5.1.11

		1	0	0	0	Визуальный контраст марша пандуса с горизонтальной поверхностью начала и конца пандуса «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 6.2.10	
		0	0	0	0	Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги, К,О,С	м		не менее 0,05	п.5.2.15	
5.2	Входная площадка представляет собой перепад высоты в одну ступень	1	0	0	0	Поперечный уклон	%	2	1-2		
		1	0	0	0	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да			
		1	1	1	1	Высота площадки без пандуса	м	0,16	Не более 0,025	п.4.1.9	
		0	0	0	0	Ширина входной площадки «К»	м		≥ 1,50	п. 5.1.3	
		0	0	0	0	Глубина входной площадки «К»	м		≥ 1,85	п. 5.1.3	
		1	1	1	0	Ширина входной площадки с пандусом «К»	м	1,6	≥ 2,20	п. 6.1.4	
		1	1	1	1	Глубина входной площадки с пандусом К	м	1,6	≥ 2,20		
		0	1	1	1	Выделение цветом или фактурой краевой части ступени «О», «С», «Г»	наличие	нет		п.5.1.12 СП 59.13330.2020	
		1	0	0	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С»	наличие	да		п.6.5.1	
		1	1	1	1	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,45м «К»	м		Не менее 1,2	п.6.1.8.	
						Ширина тамбура, при глубине от 1,8м до 1,5м (при реконструкции)	м	1,2	Не менее 2,3		
						Ширина одной створки (дверного полотна)	м	0,75	0,9		
		1	1	1	1	Высота элемента порога «К», «С»	м	0,012	Не более 0,014		
		0	0	0	0	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом шириной не менее 0,15 м «К», «О»	наличие	нет			
5.3	Вход в помещение с кабиной в общей уборной	1	0	0	0	Обозначение символом доступности для МГН доступных мест для переодевания, «К», «О», «С»	наличие символа	да		п.6.5.1	
		1	0	0	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	наружу	наружу	п.6.3.5	
		1	1	1	1	Ширина двери кабины «К»	м	0,75	0,9	п.6.2.4	

		0	1	1	Поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	нет		п.6.3.3
		1	1	1	Высота расположения раковины «К»	м	0,9	0,8-0,85	п.8.1.7
		1	0	0	Ширина и высота проема для ног около раковины, «К»	м	0,75	не менее 0,75	п.8.1.7
		1	0	0	Глубина проема для ног около раковины «К»	м	0,5	не менее 0,5	п.8.1.7
5.4	Кабина закрытая	1	1	1	Ширина двери кабины «К»	м	0,75	0,9	п.6.2.4
		0	1	1	Количество доступных кабин с пространством для подъезда кресла-коляски	количество		не менее одной	п.8.1.4
		1	1	1	Размеры кабины в плане: ширина «К»:	м	0,95	не менее 1,8	п.6.3.7
		1	1	1	Глубина «К»	м	1,3	не менее 1,8	
		1	1	1	Высота унитаза от уровня пола до поверхности сиденья в пределах 0,45-0,50 м «К»	соответствие	нет		п.6.3.3
		1	0	0	Опорные поручни «О», «К»	наличие	да		п.6.3.3
		1	0	0	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.6.3.3
		1	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.6.3.6
6. Автостоянка									
6.1	Индивидуальная автостоянка около здания	0	1	1	Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»	%		10% мест от общего количества (но не менее одного места)	п.5.2.1
		0	0	0	Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в учреждение «К», «О»	м		не далее 50	п.5.2.2
		0	0	0	Ширина зоны для парковки «К»	м		3,6	п.5.2.4
		0	0	0	Длина зоны для парковки «К»	м		6,0	

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создается новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №1).
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учётом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).

5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анketируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.
6. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» обследованию подлежат путь от ближайшей остановки городского транспорта до места получения услуги, либо проживания МПН.
7. Анкетирование (определение доступности от входной площадки до квартиры инвалида) производится в соответствии с разделами 2, 3 анкеты.
- 8.

+7(911) 257-51-77 Представитель МРОО «Прекрасный Мир» Никитин А.Г. «02» июня 2025 г.
Заполнил Анкету: (подпись) ФИО

телефон

Директор Муниципального бюджетного учреждения Дом культуры «Свеча» Винокуров И.Н. «01» июня 2025 г.
Должность руководителя обследованного объекта ФИО



Согласовано:

телефон

АКТ №342

**согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения
реконструкции или капитального ремонта)

*Муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры «Свеча»
(МБУ ДК «Свеча»)*

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт:
188670, Ленинградская область, Всеволожский район, посёлок Романовка дом 20

Сведения об Объекте:

- *отдельно стоящее здание 2 этажа: 13957 кв.м.;*
- *наличие прилегающего земельного участка: нет;*

Объект культурного наследия: *нет;*

Форма собственности: *государственная;*

Основание для пользования Объектом: *оперативное управление;*

Административно-территориальная подведомственность: *муниципальная;*

Наименование и адрес вышестоящей организации: *Администрация Романовского
сельского поселения 188670 Пос. Романовка д.18 кв.3-4*

**II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на Объекте услуг населению**

Сфера деятельности: *ОКВЭД 90.04.3 Деятельность учреждений клубного типа: клубов,
дворцов и домов культуры, домов народного творчества;*

Наименование предоставляемых услуг: *Культура и развлечения;*

Плановая мощность (посещаемость): *- 200 человек;*

Форма способа оказания услуг: *на объекте;*

Категории обслуживаемого населения по возрасту: *все возрастные категории;*

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа
на Объект: *инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением
зрения, инвалиды с нарушением умственного развития.*

Мы, нижеподписавшиеся, *Директор муниципального бюджетного учреждения
Дом культуры «Свеча» Винокуров Игорь Николаевич*, с одной стороны, и *председатель
Межрегиональной общественной организации помощи инвалидам «Прекрасный Мир»
Никитина Наталия Михайловна*, с другой стороны, составили настоящий акт о
нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №181-ФЗ) в
случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить
с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или
капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к
месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений
инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К,О,С,Г,У / не соответствуют для К,О,С,Г,У) / нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: *нет;*
2. Пандусы стационарные наружные: *нет;*
3. Пандус стационарный внутренний: *нет;*
4. Пандус инвентарный, роллопандус: *нет;*
5. Наружная лестница входной зоны: *нет;*
6. Внутренняя лестница входной зоны: *да, (не соответствует О,С);*
7. Поручни наружные входной зоны: *нет;*
8. Поручни внутренние входной зоны: *да, (не соответствуют О,С);*
9. Дверные проемы входной зоны: *да, (не соответствуют К,О,С);*
10. Подъемная платформа наружная: *нет;*
11. Подъемная платформа внутренняя: *нет;*
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (на высоте от 0,75-1,2м.): *да, (соответствует К,О,С,Г,У);*
табличка с номером телефона вызова помощи) *да;*
13. Лифт пассажирский: *нет;*
14. Лифт грузовой: *нет;*
15. Мобильные лестничные подъемники: *нет;*
16. Санитарно-гигиеническое помещение: *да, (не соответствует К,О,С,Г,У);*
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов *К,О,С,Г,У: да;*
- 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: *нет;*
- 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде: звуковой информации: *да;*
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно - точечным шрифтом Брайля: *да;*
- 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: *да;*
- 17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *да;*
18. На официальном сайте учреждения *Муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры «Свеча»* в информационно -телекоммуникационной сети «Интернет» <https://www.romdk.ru/> размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: *есть;*
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: *да;*

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в *Муниципальном бюджетном учреждении Дом культуры «Свеча»* по адресу: *188670, Ленинградская область, Всеволожский район, посёлок Романовка дом 20*, и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время частично доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К,О,С,Г,У	Пешеходные дорожки имеют твердое покрытие.	
1.2	К,О,С,Г,У	Приказом № 184 от 18.12.2024 г. назначены ответственные сотрудники учреждения: -дежурные по зданию Буянова Н.Н., Воронина Т.А., Садовникова Г.Б., Климова Н.В., для сопровождения МГН и инвалидов, помощи при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, и ситуационную помощь, с которыми проведены инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции, которых внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении сотрудников отражены в журнале проведения инструктажа. (Инструктаж проведён 19.12.2024г.) Провела: Заместитель директора по АХЧ Мальцева Е.В.	Приказ 184 от 18.12.2024
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	К,О,С,Г,У	Прилегающая территория У здания МБУ ДК «Свеча» установлен информационный стенд с навигацией путей следования инвалидов по территории с прилегающими объектами возле здания. Движение инвалидов по территории организовано с помощью сопровождающих ответственных сотрудников	Приказ 184 от 18.12.2024
2.2	К,О,С,Г,У	Главный вход Площадка на входном узле На входном узле, размещена кнопка вызова ответственного сотрудника, для помощи МГН. Над входной дверью установлен навес, установлено освещение. На входном узле размещена вывеска с названием организации, временем работы, номером телефона 8(81370)60-485 текстом со шрифтом Брайля.	

		Размещена пиктограмма доступности входа для инвалидов. Входной узел оборудован скамейкой. Над входной дверью установлен наружный светодиодный экранный модуль. Входные двери двухстворчатые. Внутренние двери тамбура двухстворчатые. Стеклопанель внутренней двери тамбура имеет контрастную маркировку. Размещены маяки световой индикации дверных проёмов с левой и правой стороны. Обозначены информационным тактильным указателем с шрифтом Брайля. Имеются завышения порогов у входных дверей.	
2.3	К,О,С,Г,У	Помощь до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собак-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения	Приказ 184 от 18.12.2024
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	К,О,С,Г,У	Переходы в другое здание, подъемные платформы, лифты отсутствуют.	
3.2	К,О,С,Г,У	<i>Внутренняя лестница в три марша с холла на второй этаж.</i> Первый марш лестницы оборудован перилами с одной стороны. <i>Входная дверь на Второй и третий марши лестницы</i> Направление открывания двери на себя. Второй и третий марши лестницы оборудованы вдоль стен поручнями-отбойниками, представляющими собой панель из ДСП шириной 19 см, Толщина 16 мм.	
3.3	К	Для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках в помещения отсутствуют мобильные, подъемные технические средства.	
3.4	К,О,С,Г,У	<i>Межэтажный лестничный марш.</i> Марш оборудован с внутренней стороны односторонними перилами.	
3.5	К,О,С,Г,У	Перемещение инвалидов и МГН, оказание ситуационной помощи внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2, в том числе в чрезвычайной ситуации.	Приказ 184 от 18.12.2024
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
1 этаж			
4.1	К,О,С,Г,У	<i>Главный вход</i> На входном узле расположен турникет. Отсутствует отдельный проход для инвалидов и МГН. Размещена мнемосхема с помещениями первого этажа. Установлен информационный терминал для инвалидов с нарушениями зрения, слуха, голосообразования, опорно-двигательного аппарата «Круст 55/3».	

		В фойе находится пост охраны, установлена стойка. У стойки отсутствует адаптированная зона для инвалидов.	
4.2	О,С,Г,У	Гардероб. Доступ осуществляется по внутреннему лестничному маршу. Направление движения ступеней верх, опорные поручни отсутствуют. Имеется завывшение в проёме. Входная дверь У входной двери в помещение «Гардероб» установлена информационная тактильная табличка. Имеется завывшение порога входной двери В зоне гардероба установлена мебель для сидения. Гардероб оборудован напольными вешалками. Отсутствует адаптированная зона для инвалидов.	
4.3	О,С,Г,У	Спортивный зал Вход в помещение спортивного зала осуществляется через проход помещения Гардероб. Входные двери На второй створке входных дверей в помещение Спортзал размещена информационная тактильная табличка. Имеется завывшение порога входной двери. За входной дверью отсутствует ровная горизонтальная площадка, размещены ступени, направления движения ступеней вниз. В коридоре имеется перепад высот в виде уклона. Помещения раздевалки, душевая, туалет. отдельные мужская, женская: Отсутствует тактильная пиктограмма доступности. Установлены скамьи для сидения. Отсутствует гардеробный единый шкаф инвалидов для уличной и спортивной одежды. Отсутствует кнопка экстренной помощи с тактильной пиктограммой. Отсутствует доступная душевая кабина, туалетная кабина для МГН. Для ориентирования лиц с нарушением зрения, вдоль стен на входах из помещений для переодевания отсутствуют горизонтальные поручни.	
4.4	К,О,С,Г,У	Зрительный зал Размещены маяки световой индикации дверных проёмов с левой и правой стороны. Обозначены информационным тактильным указателем с шрифтом Брайля. Имеются завывшения порогов у входных дверей. У входной двери размещена информационная тактильная табличка. Помещение одноуровневое. Не оборудованы места для инвалидов. На лестнице сцены опорные поручни отсутствуют. Отсутствуют технические средства, отсутствуют мобильные подъёмные средства для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках на сцену. В наличии имеется индукционная система «Офис» В помещении имеется ступенчатое расположение.	
2 этаж			
4.5	О,С,Г,У	Размещена мнемосхема с помещениями второго этажа. Путь движения в кабинет Директора Перед входной дверью отсутствует ровная горизонтальная	

		площадка, размещены ступени, направления движения ступеней верх. На краевых ступенях установлена контрастная маркировка. Направление открывания входной двери в помещение наружу. Кабинет Директор. У входной двери размещена информационная тактильная табличка. Завышен порог входной двери. Помещение Класс 30, Класс 31, Класс 41 У входных дверей в помещения отсутствуют информационные тактильные таблички.	
4.6	С	Организовать:- допуск на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н)	
4.7	О,С,Г,У	Перемещение инвалидов и МГН внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2	Приказ 184 от 18.12.2024
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	О,С,Г,У	Санитарно-гигиеническое помещение Расположено на первом этаже. Помещения отдельные мужское женское Кабина в Общей уборной. Входной узел в помещение оборудован входной площадкой в виде ступени с пандусом, настенным поручнем. Размещены маяки световой индикации дверного проёма с левой и правой стороны, обозначены информационным тактильным указателем с шрифтом Брайля. За входной дверью к кабинам имеется перепад высот в виде ступени. <u>Женское помещение оборудовано отдельной кабиной в общей уборной для инвалидов.</u> Вход в помещение. Установлена мнемосхема, размещена пиктограмма доступности для инвалидов. В первом помещении у раковины умывальника отсутствует опорный поручень. Над раковиной установлено наклонное зеркало. Кабина. Размещена кнопка экстренной помощи, Установлены крючки для костылей. Установлен унитаз, оборудован откидным опорным поручнем.	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К,О,С,Г,У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2	Приказ 184 от 18.12.2024
6.2	К,О,С,Г,У	На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://www.romdk.ru/ размещена: - контактная информация; - версия для слабовидящих; - режим работы учреждения; - информация о специалистах и видах услуг; На сайте отсутствует информация: - о возможности парковки для инвалидов в не посредственной близости;	

		- условия его доступности по категориям инвалидов. - информация о способах получения услуг для инвалидов; - о порядке получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте; - номер телефона для обращения за помощью по сопровождению на объекте. - об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг.	
6.3	К,О,С,Г,У	Приказом № 183 от 18.12.2024 г. назначен ответственный сотрудник: <i>-художественный руководитель МБУ ДК «Свеча»</i> <i>Фаткина М.В.</i> , для размещения информации об условиях доступности для инвалидов, предоставляемых услугах на сайте учреждения.	Приказ № 183 от 18.12.2024
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	
7.1	К,О,С,Г,У	Маршрут движения от ближайшей остановки транспорта общественного шоссе Дорога Жизни (Дом культуры) - 160м. Общественный наземный транспорт: <i>Автобус: №462, №601, №602, №602А, №607</i> Железнодорожный транспорт: <i>Станция: «Романовка» - 2,1 км.</i>	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К,О,С,Г,У	На территории, прилегающей к учреждению, отсутствуют оборудованные парковочные места автостоянки для инвалидов.	

Директор муниципального
бюджетного учреждения
Дом культуры «Свеча»

Председатель Межрегиональной
общественной организации помощи
инвалидам «Прекрасный Мир»



/ Винокуров И.Н. /

Дата



/ Никитина Н.М. /

М.П.

Дата 01.04.2025г.